1 Volume,
1 Tone
w/ 3 position lever switch



Anschlüsse wurden vertaucht angeklemmt.
Zusatzpoti komlett zugedreht. Der Andere funktioniert
Genau so wie er soll.